

کد ایزو: FO\_TE\_01\_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

نام کارشناسی فنی: مصطفی زینلی

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... تویوتا  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... آریون  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... ۲۰۱۱  
تلفن فروشنده: ..... قهوه ای  
شماره موتور: ..... شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۵۹,۹۷۶

### تست موتور

دود آگروز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☒

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپر ها ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

### تست فنی

تست رانندگی \* ☐

پلوس ها ☐

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☐

دیسک و صفحه ☒

بلبرینگ چرخ ها ☐

وضعیت گیربکس ☒

ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

### رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

### آپشن ها

دیاگ ☐

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه ها ☒

کمر بند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☒

شیشه بالابر ها ☒






برف پاک کن ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒



### چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست خودرو تعویض و رنگ می باشد

قسمتی از درب موتور رنگ و ایرنگ می باشد

قسمت زیر پلاک عقب درب صندوق رنگ می باشد

گوشه سینی جلو سمت راست ضربه جزئی دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید