

FO_TE_01_01

کد ایزو:

1401/8/14

تاریخ و ساعت:

دستیار

نام کارشناسی فنی:

سویچ

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch





برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: جنسیس شماره شاسی: 136808
 نام فروشنده: سال ساخت: 2011 انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: 15854



فنی و موتور

- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☐ تست رانندگی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ وضعیت گیربکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ/ابرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☐کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون ها
- | | | | |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو



ایران

چکیده گزارش کارشناس

دو گلگیر عقب و دو گلگیر جلو رنگ شده درب عقب سمت چپ و درب صندوق رنگ شده شاسی عقب و سینی عقب
 ضربه دارد //

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید