کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
نام کارشناسی فنی:	مهدی صالح
محـــل بازدید:	

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch
برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:.....	نوع خودرو:..... چانگان	شماره موتور:.....
تلفن درخواست کننده:.....	تیپ خودرو:..... CS۳۵	شماره شاسی:.....
نام فروشنده:.....	سال ساخت:..... ۱,۳۹۵	انقضاء بیمه:.....
تلفن فروشنده:.....	رنگ خودرو:..... سفید	کیلومتر زمان کارشناسی:..... ۷۳,۵۳۸

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
  - L ✓ A ✓ B ✓ C ✓
  - R ✓ A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

آپشن ها

- – دیاگ
- ✓ سانروف
- ✓ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- ✗ سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ✓ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست موتور

- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- ✓ نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

تست فنی

- – تست رانندگی *
- – پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- – میزان فرمان
- ✓ دیسک و صفحه
- – بلبرینگ چرخ‌ها
- – وضعیت گیربکس
- ✓ ترمزها، روغن ترمز



- ▨ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل‌دار
- ○ صافکاری بدون رنگ
- ✓ کارشناسی شده و سالم است
- – کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

درب و گلگیر عقب راست و گلگیر جلو راست رنگ شدگی دارد

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید