کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۱۴۰۴/۰۳/۰۷
نام کارشناسی فنی:	مصطفی زینلی
محـــل بازدید:	

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch
برگه بدون هلوگرام فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:	نوع خودرو: فونیکس	شماره موتور: .....
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو: تیگو ۸ پرو	شماره شاسی: .....
نام فروشنده:	سال ساخت: هیبرید ۱,۴۰۲	انقضاء بیمه: .....
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو: سفید	کیلومتر زمان کارشناسی: ۸,۳۶۶

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- L A ✓ B ✓ C ✓
- R A ✓ B ✓ C ✓
- ✗ سینی عقب
- ✗ سینی جلو

تست موتور

- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- ✓ نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور









آپشن ها

- ▬ دیاگ
- ✓ سانروف
- ✓ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- ✓ سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ✓ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست فنی

- ✓ تست رانندگی *
- ✓ پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- ✓ دیسک و صفحه
- ✓ بلبرینگ چرخ‌ها
- ✓ وضعیت گیربکس
- ✓ ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- ✗ تعویض و مشکل‌دار
- ○ صافکاری بدون رنگ
- ✓ کارشناسی شده و سالم است
- ▬ کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست خودرو تعویض و رنگ میباشد

قسمتی از درب صندوق از رو و زیر رنگ میباشد

سینی جلو و عقب و پالونی جلو و عقب سمت راست ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید