Switch
برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
نام کارشناسی فنی:	حسین دستیار
محـــل بازدید:	

نام درخواست کننده:.....
تلفن درخواست کننده:.....
نام فروشنده:.....
تلفن فروشنده:.....

نوع خودرو: میتسوبیشی
تیپ خودرو: ASX
سال ساخت: ۲,۰۱۵
رنگ خودرو: خاکستری

شماره موتور:.....
شماره شاسی:.....
انقضاء بیمه:.....
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۴۲,۰۱۱

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ✓ L A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ R A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

آپشن ها

- – دیاگ
- ✓ سانروف
- ✓ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- ✓ سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ✓ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست موتور

- ✗ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- ✓ نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

تست فنی

- – تست رانندگی *
- – پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- ✓ دیسک و صفحه
- – بلبرینگ چرخ‌ها
- ✓ وضعیت گیربکس
- ✓ ترمزها، روغن ترمز



▨ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل‌دار
○ صافکاری بدون رنگ
✓ کارشناسی شده و سالم است
– کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

سمت راست خودر و کامل رنگ // دو درب سمت چپ رنگ شده

دود سیاه .. کارکرد درجا

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید