کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۰۸:۰۰ ق.ظ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
نام کارشناسی فنی:	مهدی صالح
محـــل بازدید:	

Switch
برگه بدون هلوگرام فاقد ارزش قانونی است

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:	نوع خودرو: توپوتا	شماره موتور: .....
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو: پرادو چهار در	شماره شاسی: .....
نام فروشنده:	سال ساخت: ۲,۰۰۶	انقضاء بیمه: .....
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۷۰,۰۰۰

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- L A ✓ B ✗ C ✗
- R A ✓ B ✗ C ✗
- ✗ سینی عقب
- ✗ سینی جلو

آپشن ها

- ▬ دیاگ
- ۳ سانروف
- ۳ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- ✓ سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ☐ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست موتور

- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- ✓ نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

تست فنی

- ✓ تست رانندگی *
- ✓ پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- ✓ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ‌ها
- ✓ وضعیت گیربکس
- ✓ ترمزها، روغن ترمز



- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل‌دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

سالم

کلاف ستون و ستون رسمت چپ رنگ می باشدسپر ها رنگ می باشد

درب عقب سمت راست لیسه گیری با بتون دارد) رنگ (لیسه گیری و صافکاری حجیم در اطراف خودرو

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید