Switch
برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۰۸:۰۰ ق.ظ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
نام کارشناسی فنی:	حسین دستیار
محـــل بازدید:	

نام درخواست کننده:.....
تلفن درخواست کننده:.....
نام فروشنده:.....
تلفن فروشنده:.....

نوع خودرو: مزدا
تیپ خودرو: ۳ (مونتاژ)
سال ساخت: ۱۳۸۸
رنگ خودرو:.....

شماره موتور:.....
شماره شاسی: IROD۸۸۱VL۰WC۰۹۵۹۳
انقضاء بیمه:.....
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۱۳۲۹۸

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
  - L: A ✓ B ✓ C ✓
  - R: A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

آپشن ها


- ـ دیاگ
- ۳ سانروف
- ۳ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✗ کمربند ایمنی
- ✓ سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ☐ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست موتور


- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- ✓ نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

تست فنی

- ـ تست رانندگی *
- ✓ پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- ✓ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ‌ها
- ✓ وضعیت گیربکس
- ✓ ترمزها، روغن ترمز



▨ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل‌دار
○ صافکاری بدون رنگ
✓ کارشناسی شده و سالم است
ـ کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

سالم

درب جلو چپ تعویض ///گلگیر جلو سمت چپ آبرنگ دارد

زیر درب عقب چپ آبرنگ دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید