کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۱۴۰۵/۰۳/۲۵
نام کارشناسی فنی:	حسین دستیار
محـــل بازدید:	

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch
برگه بدون هلوگرام فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:	نوع خودرو: هیوندای	شماره موتور: .....
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو: سانتافه (ix۴۵)	شماره شاسی: .....
نام فروشنده:	سال ساخت: ۲,۰۱۴	انقضاء بیمه: .....
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو: سفید	کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۱۱۳,۴۶۶ .....

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
  - L ✓ A ✓ B ✓ C ✓
  - R ✓ A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

آپشن ها


- ✓ دیاگ
- ✓ سانروف
- ✓ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- — سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ✓ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست موتور


- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- — نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

تست فنی

- — تست رانندگی *
- — پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- — دیسک و صفحه
- — بلبرینگ چرخ‌ها
- — وضعیت گیربکس
- — ترمزها، روغن ترمز



- ▨ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل‌دار
- ○ صافکاری بدون رنگ
- ✓ کارشناسی شده و سالم است
- — کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست رنگ // لبه درب جلو راست از داخل و بیرون رنگ // طوق گلگیر عقب راست و لبه درب عقب راست ابرنگ
/لیسه گیری حجیم/

///

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید