








نام درخواست کننده: نوع خودرو: نیسان
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پیکاپ دو
نام فروشنده: سال ساخت: کابین
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: خاکستری
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۱,۹۰۱

تست موتور

دود آگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس‌ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ‌ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل‌دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون‌ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن‌ها

- دیاگ

✓ سانروف

✓ سنسورها

✓ زاپاس

✓ آینه‌ها

✓ کمربند ایمنی

✓ سیستم فرمان

✓ شیشه بالابر

✓ برف پاک‌کن‌ها

✓ مکانیزم گرمایش

✓ مکانیزم سرمایش

✓ عملکرد چراغ‌ها

✓ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

در بهای سمت چپ و گلگیرهای سمت چپ رنگ و آبرنگ // گلگیر عقب راست و لبه درب صندوق و ستون عقب بین گلگیر و درب عقب راست آبرنگ

دود سیاه نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید