

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۳/۱۲/۰۶

نام کارشناسی فنی: مصطفی زینلی

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده:
تلفن درخواست کننده:
نام فروشنده:
تلفن فروشنده:
نوع خودرو: هیوندای
تیپ خودرو: i۳۰
سال ساخت: ۲۰۱۲
رنگ خودرو: خاکستری
شماره موتور:
شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۷۲,۰۰۹

تست موتور

دود اگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☒

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپر ها ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون ها ☐

☒ C ☒ B ☒ A L
☒ C ☒ B ☒ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐

پلوس ها ☐

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☐

دیسک و صفحه ☒

بلبرینگ چرخ ها ☐

وضعیت گیربکس ☒

ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ / آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

آپشن ها

دیاگ ☐

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه ها ☒

کمر بند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☒

شیشه بالابر ها ☒





برف پاک کن ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒



چکیده گزارش کارشناس

درب صندوق تعویض و رنگ و گلگیر های عقب دو طرف و درب عقب راست و کلاف ستون های عقب رنگ می باشد / البته درب عقب چپ ابرنگ دارد / خودرو از قسمت سینی عقب و کف صندوق و سر شاسی های عقب ضربه دارد

* / سیستم جلوبندی فرمان و کولر نیاز به بازدید / نشت روغن از گیربکس
لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید