



نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: کیا
 تیپ خودرو: کارنز
 سال ساخت: ۲۰۱۵
 سفید صدفی
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۳۱,۹۸۷.....

تست موتور

- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☐ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر ها
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه





- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C A L
☒ C B A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس ها
☒ روغن سوزی
☒ میزان فرمان
☐ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ ها
☐ وضعیت گیربکس
☐ ترمزها، روغن ترمز

آپشن ها

- ☒ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☐ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر ها
☒ برف پاک کن ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ ها
☒ وضعیت صندلی خودرو



ایران	_____
-------	-------

- ☒ رنگ / آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

الیه درب جلو چپ هم از بیرون و داخل رنگ // قسمتی از درب جلو راست ابرنگ // لیسسه گیری حجیم

///

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید