






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	KMC	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تipe خودرو:	T8	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت:	۱,۴۰۰	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	قرمز	کیلومتر زمان کارشناسی:
			۲۰,۸۷۱



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✗ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | تست رانندگی * |
| ✓ | پلوس‌ها |
| ✓ | روغن سوزی |
| ✓ | میزان فرمان |
| ✓ | دیسک و صفحه |
| ✓ | بلبرینگ چرخ‌ها |
| ✓ | وضعیت گیربکس |
| ✓ | ترمزها، روغن ترمز |
-
- | | |
|---|-------------------------------|
| ✗ | رنگ/آبرنگ |
| ✗ | تعویض و مشکل‌دار |
| ○ | صافکاری بدون رنگ |
| ✓ | کارشناسی شده و سالم است |
| — | کارشناسی نشده و یا موجود نیست |

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C ☒ B ☒ A L
☒ C ☒ B ☒ A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

آپشن ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✓ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

بدنہ خود رو فاقد رنگ شد گے، می باشد

نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید