



نام درخواست کننده: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۶,۴۵۹

تست موتور

- دود اگزوز ☒
 نشت آب ☒
 نشت روغن ☐
 کارکرد درجا ☒
 عملکرد آمپر ها ☒
 واشر سرسیلندر ☒
 وضعیت ظاهری موتور ☒

رنگ و بدنه






- سقف ☒
 شاسی جلو ☒
 شاسی عقب ☒
 ستون ها ☐
 A L ☒
 B ☒
 C ☒
 A R ☒
 B ☒
 C ☒
 سینی عقب ☒
 سینی جلو ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☐
 پلوس ها ☐
 روغن سوزی ☒
 میزان فرمان ☒
 دیسک و صفحه ☐
 بلبرینگ چرخ ها ☐
 وضعیت گیربکس ☐
 ترمزها، روغن ترمز ☐

آپشن ها

- دیاگ ☒
 سانروف ☒
 سنسورها ☒
 زاپاس ☒
 آینه ها ☒
 کمر بند ایمنی ☒
 سیستم فرمان ☐
 شیشه بالابر ها ☒
 برف پاک کن ها ☒
 مکانیزم گرمایش ☒
 مکانیزم سرمایش ☒
 عملکرد چراغ ها ☒
 وضعیت صندلی خودرو ☒



- رنگ/آبرنگ ☒
 تعویض و مشکل دار ☒
 صافکاری بدون رنگ ☒
 کارشناسی شده و سالم است ☒
 کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

چکیده گزارش کارشناس

// درب های سمت راست و زیر لبه گلگیر جلو راست و لبه درب صندوق رنگ و آبرنگ // سینی عقب ضربه

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید