








نام درخواست کننده: نوع خودرو: دانگ فنگ شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: دیگیتی شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱,۴۰۰ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۴,۹۰۰

تست موتور



- دود اگزوز ☒
- نشت آب ☒
- نشت روغن ☒
- کارکرد درجا ☒
- عملکرد آمپر ها ☒
- واشر سرسیلندر ☒
- وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☒
- پلوس ها ☒
- روغن سوزی ☒
- میزان فرمان ☒
- دیسک و صفحه ☒
- بلبرینگ چرخ ها ☒
- وضعیت گیربکس ☒
- ترمزها، روغن ترمز ☒

- رنگ/آبرنگ ☒
- تعویض و مشکل دار ☒
- صافکاری بدون رنگ ☒
- کارشناسی شده و سالم است ☒
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

- سقف ☒
- شاسی جلو ☒
- شاسی عقب ☒
- ستون ها ☒
- AL ☒
- AR ☒
- سینی عقب ☒
- سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☒
- سانروف ☒
- سنسورها ☒
- زاپاس ☒
- آینه ها ☒
- کمر بند ایمنی ☒
- سیستم فرمان ☒
- شیشه بالابر ها ☒
- برف پاک کن ها ☒
- مکانیزم گرمایش ☒
- مکانیزم سرمایش ☒
- عملکرد چراغ ها ☒
- وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو بدون رنگ شدگی میباشد

نشت روغن از سمت خنک کن گیربکس

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید