





نام درخواست کننده: نوع خودرو: ایران خودرو شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: دنا پلاس شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱۴۰۱ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: خاکستری کیلومتر زمان کارشناسی: ۳۱,۴۱۲

تست موتور

☒ دود آگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ / آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

لبه درب موتور ابرنگ // لیسسه گیری پاششی

نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید