

FO\_TE\_01\_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۸/۱۷

تاریخ و ساعت:

امیرحسین زارعی

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است







www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: .....  
 نوع خودرو: هیوندای .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 تیپ خودرو: سانتافه .....  
 نام فروشنده: .....  
 سال ساخت: (ix ۴۵) .....  
 تلفن فروشنده: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۸۹,۸۳.۲ .....  
 رنگ خودرو: سفید



### تست موتور

- دود آگزوز
- نشست آب
- نشست روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

### تست فنی

- تست رانندگی \*
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز
- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

### رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

### آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- وضعیت صندلی خودرو

### چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب راست رنگ // طوق گلگیر عقب چپ رنگ // اطراف خودرو قسمت های مشخص شده رنگ لپسه ای دارد // سینی عقب ضربه جزئی دارد

// صدای غیرعادی از سمت موتور // آینه ها نیاز به بازدید // سیستم فرمان و جلوبندی نیاز به بازدید  
**لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید**