





نام درخواست کننده: نوع خودرو: پورشه شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پانامرا شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: طوسی انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۸۲,۰۹۶

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☒ تست رانندگی *☒ پلوس ها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☒ بلبرینگ چرخ ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L
☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر های جلو دو طرف رنگ می باشد

سینی جلو خودرو پشت چراغ ها ضربه دارد

سیستم کولر و برف پاکن عقب و چراغ شور ها نیاز به بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید