








نام درخواست کننده: نوع خودرو: کیا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: (سراتو) مونتاژ
نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۹۵
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: خاکستری
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۵۰,۹۰۹

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☐کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس‌ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ‌ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☐رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل‌دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون‌ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن‌ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه‌ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☐شیشه بالابرهای ☒برف پاک‌کن‌ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ‌ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید