







نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: اکسنت شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۵ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۳,۰۳۰

تست موتور



ایران	_____
-------	-------

- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☐ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر ها
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس ها
☒ روغن سوزی
☒ میزان فرمان
☐ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ ها
☐ وضعیت گیربکس
☐ ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C A L
☒ C B A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☒ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☐ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر ها
☒ برف پاک کن ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ ها
☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

رکاب سمت راست و طوق گلگیر عقب راست رنگ // قسمتی از گلگیر عقب چپ ابرنگ

///

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید