






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	هوندای	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو:	توسان	شماره شاسی: KMHH۳۸۱۳DHU۳۶۶
نام فروشنده:	سال ساخت:	(۳۵ix)	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	مشکی	کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۰,۸۷۵



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | - |
| نشت آب | - |
| نشت روغن | - |
| کارکرد درجا | - |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | - |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | — |
| پلوس‌ها | — |
| روغن سوزی | — |
| میزان فرمان | — |
| دیسک و صفحه | — |
| بلبرینگ چرخ‌ها | — |
| وضعیت گیربکس | — |
| ترمزها، روغن ترمز | — |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آی‌شن‌ها

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | دیاق |
| ✓ | سانروف |
| ✓ | سنسورها |
| ✓ | زاپاس |
| ✓ | آینه ها |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| — | سیستم فرمان |
| ✓ | شیشه بالابر ها |
| ✓ | برف پاک کن ها |
| ✓ | مکانیزم گرمایش |
| ✓ | مکانیزم سرمایش |
| ✓ | عملکرد چراغ ها |
| ✓ | وضعیت صندلی خودرو |

چکیده گزارش کارشناس

///بدنہ خود رو فاقد رنگ شد گے، می باشد

- III

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید