



نام درخواست کننده: نوع خودرو: پیرلانی: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: ۴۳۳۰ شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۹۶ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: خاکستری کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۰,۵۵۷

تست موتور

- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☒ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه






- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C A L
☒ C B A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس ها
☒ روغن سوزی
☒ میزان فرمان
☐ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ ها
☐ وضعیت گیربکس
☒ ترمزها، روغن ترمز

آپشن ها

- ☐ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☒ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر ها
☒ برف پاک کن ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ ها
☒ وضعیت صندلی خودرو



- ☒ رنگ / آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

مقداری از گلگیر جلو راست و درب و گلگیر عقب راست و رکاب سمت راست رنگ شدگی دارد
 /سینی عقب و سینی دیواره جلو خوردگی جزئی دارد

ترمز دستی و سیستم فرمان و سیستم اگزوز و سانروف نیاز بازدید دارد
 لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید