

نام درخواست کننده:

تلفن درخواست کننده: ...

نام فروشنده:

تلفن فروشنده:

نوع خودرو: هیوندایی

تیپ خودرو: النترا

سال ساخت: 1397

رنگ خودرو: مشکی

شماره موتور:

شماره شناسی:

انقضاء بیمه:


کیلومتر زمان کارشناسی:

• • • • •

0535

• • • •

7733



فنی و موتور

- 
- ☒ سانروف
 - ☐ پلوس ها
 - ☒ دوداگزوز
 - ☒ نشت آب
 - ☒ نشت روغن
 - ☒ کارکرد درجا
 - ☐ میزان فرمان
 - ☒ روغن سوزی
 - ☒ عملکرد چراغ ها
 - ☒ عملکرد آمپر ها
 - ☒ مکانیزم گرمایش
 - ☒ مکانیزم سرمایش
 - ☒ ضربه گیر بکس
 - ☒ واشر سرسیلندر
 - ☐ دیسک و صفحه
 - ☒ بلبرینگ چرخ ها
 - ☐ فرمان هیدرولیک
 - ☒ ترمزها، روغن ترمز
 - ☒ وضعیت صندلی خودرو
 - ☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه

- سقف ☒
- شاسی جلو ☒
- شاسی عقب ☒
- ستون ها ☒
- | | | |
|---|---|---|
| B | A | L |
| B | A | R |
- سینی عقب ☒

آیشن ها

- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ شیشه بالا برها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک کن ها


چکیده کلیات

- ☒ دیاگ
- ☐ تست رانندگی
- ☒ تطابق کارکرد

✓ کارشناسی شده و سالم است

❌ کارشناسی شده و مشکل دارد

❖ کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

خودرو بدون رنگ شدگی میباشد