








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۹۳,۸۸.۹

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشست آب☒ نشست روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس‌ها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ‌ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل‌دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون‌ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن‌ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه‌ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک‌کن‌ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ‌ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از درب عقب چپ آبرنگ

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید