

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: 1401/07/25** 11:00





نام کارشناسی فنی: دستیار

محل بازدید: سویچ

نام درخواست کننده: نوع خودرو: نیسان شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: تی.نا شماره شاسی: 2927
 نام فروشنده: سال ساخت: 1392 انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: خاکستری کیلومتر زمان کارشناسی: 118317

فنی و موتور

رنگ و بدنه

پلوس ها ☐دوداگروز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒میزان فرمان ☐روغن سوزی ☒تست رانندگی ☐عملکرد چراغ ها ☒عملکرد آمپر ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒وضعیت گیربکس ☐واشر سرسیلندر ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐ترمزها، روغن ترمز ☒وضعیت ظاهری موتور ☒رنگ/ابرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☐کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☒

C B A L

C B A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☐زاپاس ☒آینه ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو سمت راست تعویض شده بجز درب موتور الباقی رنگ و کیلر رنگ دارد //

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید