






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تپ خودرو:	شماره شاسی: NAAD۳۹۱Z۵MY۰۵
نام فروشنده:	سال ساخت:	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۷,۹۸۶



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | - |
| پلوس ها | - |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | - |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ ها | ✓ |
| وضعیت گیربکس | ✓ |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |
-
- | | |
|-------------------------------|---|
| رنگ/آبرنگ | ✍ |
| تعویض و مشکل دار | ✗ |
| صافکاری بدون رنگ | ○ |
| کارشناسی شده و سالم است | ✓ |
| کارشناسی نشده و یا موجود نیست | - |

رنگ و بدنه

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | L |
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | R |
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن ها

- ✓ دیاگ
 - ✓ سانروف
 - ✓ سنسورها
 - ✓ زاپاس
 - ✓ آینه ها
 - ✓ کمر بند ایمنی
 - ✓ سیستم فرمان
 - ✓ شیشه بالابر ها
 - ✓ برف پاک کن ها
 - ✓ مکانیزم گرمایش
 - ✓ مکانیزم سرمایش
 - ✓ عملکرد چراغ ها
 - ✓ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سالم

خودرو بدون رنگ می‌باشد. //درب جلو قری دارد

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید