



نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: هیوندای
 تیپ خودرو: سانتافه
 سال ساخت: (ix45) ۲۰۱۵
 رنگ خودرو: مشکی
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۴.۲, ۲.۹.۱.:

تست موتور

- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☐ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپرهای
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه






- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C
☒ B
☒ A
☒ L
☒ C
☒ B
☒ A
☒ R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس ها
☒ روغن سوزی
☒ میزان فرمان
☐ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ ها
☐ وضعیت گیربکس
☐ ترمزها، روغن ترمز

آپشن ها

- ☒ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☐ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر ها
☒ برف پاک کن ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ ها
☒ وضعیت صندلی خودرو



رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

// لبه گلگیر جلو چپ ابرنگ

///

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید