







نام درخواست کننده: نوع خودرو: تویوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: یاریس شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: صندوق دار انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۶۰۰, ۱۴۳۰۰۰

تست موتور

☐ دود اگزوز☐ نشت آب☐ نشت روغن☐ کارکرد درجا☐ عملکرد آمپر ها☐ واشر سرسیلندر☐ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس ها☐ روغن سوزی☐ میزان فرمان☐ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☐ وضعیت گیربکس☐ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ / آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☐ سقف☐ شاسی جلو☐ شاسی عقب☐ ستون ها☐ : C : B : A L
: C : B : A R☐ سینی عقب☐ سینی جلو

آپشن ها

☐ ۲ دیاگ☐ سانروف☐ سنسورها☐ زاپاس☐ آینه ها☐ کمربند ایمنی☐ سیستم فرمان☐ شیشه بالابر ها☐ برف پاک کن ها☐ مکانیزم گرمایش☐ مکانیزم سرمایش☐ عملکرد چراغ ها☐ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست به صورت لیسه ای رنگ شده است

سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید