








نام درخواست کننده: نوع خودرو: ب.ام.و: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سری ۵: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۱: انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۳۴,۰۰۰

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوسها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخها ☒وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☐شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐✓ سانروف ☒✓ سنسورها ☒✓ زاپاس ☒✓ آینه ها ☒✓ کمربند ایمنی ☒✓ سیستم فرمان ☒✓ شیشه بالابرها ☒✓ برف پاک کنها ☒✓ مکانیزم گرمایش ☒✓ مکانیزم سرمایش ☒✓ عملکرد چراغها ☒✓ وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

سیستم پارک // سیستم هدایپ // صندوق برقی خراب است

دو گلگیر عقب و جلو رنگ شده درب جلو چپ تعویض شده // درب های عقب رنگ // سینی عقب و جلو ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید