








نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... بهمن خودرو: ..... شماره موتور: .....  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... ریپکت ۱۴۰۳: ..... شماره شاسی: .....  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... سفید: ..... انقضاء بیمه: .....  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... کیلومتر زمان کارشناسی: ..... ۳,۶۹۴

## تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

## تست فنی

تست رانندگی \* ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

## رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | L |
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | R |

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

## آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمبرند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

## چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید