

نام درخواست کننده: ...

تلفن درخواست کننده: ...

نام فروشنده:

تلفن فروشنده:

نوع خودرو: BMW

تیپ خودرو: X4

سال ساخت: 2016

رنگ خودرو: سفید

شماره موتور:

شماره شاسی:

انقضاء بیمه:


کیلومتر زمان کارشناسی:

• • • •

8429

• • • •

53651



فنی و موتور

- 
- ☒ سانروف
 - ☐ پلوس ها
 - ☒ دوداگزوز
 - ☒ نشت آب
 - ☒ نشت روغن
 - ☒ کارکرد درجا
 - ☐ میزان فرمان
 - ☒ روغن سوزی
 - ☒ عملکرد چراغ ها
 - ☒ عملکرد آمپر ها
 - ☒ مکانیزم گرمایش
 - ☒ مکانیزم سرمایش
 - ☐ ضربه گیر بکس
 - ☐ واشر سرسیلندر
 - ☐ دیسک و صفحه
 - ☐ بلبرینگ چرخ ها
 - ☒ فرمان هیدرولیک
 - ☒ ترمزها، روغن ترمز
 - ☒ وضعیت صندلی خودرو
 - ☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه

- سقف ☒
- شاسی جلو ☒
- شاسی عقب ☒
- ستون ها ☒
- | | | |
|---|---|---|
| B | A | L |
| B | A | R |
- سینی عقب ☒

آی‌شن‌ها

- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ شیشه بالا بر ها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک کن ها

چکیده کلیات

- ☐ دیاگ
☐ تست رانندگی
☒ تطابق کارکرد

☒ کارشناسی شده و سالم است

❌ کارشناسی شده و مشکل دارد

❖ کارشناسی نشده و یا موجود نیست



ایران
...
— —

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒

چکیده گزارش کارشناس

بدنه بدون رنگ شدگی *****
