








نام درخواست کننده: نوع خودرو: پیرلانی: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: کراس: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱,۳۹۶: انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید: کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۰,۴۳,۱۵۰:

تست موتور

دوداگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوسها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکلدار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☒

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابرها ☒برف پاک کنها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست و درب صندوق تعویض // سینی عقب ضربه دارد

کارکرد درجا نیاز به بازدید دارد // صدای اضافی از سمت تسمه ها

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید