






نام درخواست کننده: نوع خودرو: تویوتا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پرادو دو در
نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۰۵
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نقره ای
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۳,۰۱,۴۸۰

تست موتور



- ☒ دوداگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپرها
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☒ تست رانندگی *
- ☒ پلوسها
- ☒ روغن سوزی
- ☒ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☒ بلبرینگ چرخها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکلدار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سمت راست کامل رنگ // درب موتور تعویض و رنگ // گلگیر جلو چپ تعویض و رنگ // درب صندوق رنگ // سینی عقب و
جلو ضربه // پالونی جلو رنگ و ضربه // سینی جلو رنگ

گیربکس نیاز به بازدید روغن سوزی // شیشه بالابر ها // روغن ریزی از سمت موتور و دیفرانسیل عقب //
لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید