






نام درخواست کننده: نوع خودرو: توبوتا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: راوفور
نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۱۳
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نقره ای
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۰۰۷,۳۰۱۷۰۰

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐✓ سانروف ☒✓ سنسورها ☒✓ زاپاس ☒✓ آینه ها ☒✓ کمربند ایمنی ☒✓ سیستم فرمان ☒✓ شیشه بالابر ها ☒✓ برف پاک کن ها ☒✓ مکانیزم گرمایش ☒✓ مکانیزم سرمایش ☒✓ عملکرد چراغ ها ☒✓ وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

ادرب صندوق رنگ / گلگیر های عقب رنگ شدگی دارد / سینی سر شاسی عقب به همراه پالونی چپ ضربه دارد

نشت آب / نشت روغن / موتور تنظیم آینه راستو چراغ جلو چپ نیاز به بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید