

FO\_TE\_01\_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۱۱/۰۶

تاریخ و ساعت:

مصطفی زینلی

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... فونیکس: ..... شماره موتور: .....  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... FX ..... شماره شاسی: .....  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... سفید ..... انقضاء بیمه: .....  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... کیلومتر زمان کارشناسی: ..... ۲۶,۰۴۱

## تست موتور

- ☒ دود آگزوز  
☒ نشت آب  
☒ نشت روغن  
☒ کارکرد درجا  
☒ عملکرد آمپر ها  
☒ واشر سرسیلندر  
☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

- ☐ تست رانندگی \*  
☐ پلوس ها  
☒ روغن سوزی  
☐ میزان فرمان  
☒ دیسک و صفحه  
☐ بلبرینگ چرخ ها  
☒ وضعیت گیربکس  
☒ ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است






کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

- ☒ سقف  
☒ شاسی جلو  
☒ شاسی عقب  
☐ ستون ها  
☒ C ☒ B ☒ A L  
☒ C ☒ B ☒ A R  
☒ سینی عقب  
☒ سینی جلو

## آپشن ها

- ☐ دیاگ  
☒ سانروف  
☒ سنسورها  
☒ زاپاس  
☒ آینه ها  
☒ کمر بند ایمنی  
☒ سیستم فرمان  
☒ شیشه بالابر ها  
☒ برف پاک کن ها  
☒ مکانیزم گرمایش  
☒ مکانیزم سرمایش  
☒ عملکرد چراغ ها  
☒ وضعیت صندلی خودرو



## چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از گلگیر عقب چپ رنگ و ابرنگ میباشد

فنی سالم میباشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید