

کد ایزو: FO_TE_01_01


تاریخ و ساعت: 1401/07/17** 11:00

نام کارشناسی فنی: دستیار

محل بازدید: سویچ

نام درخواست کننده: نوع خودرو: تویوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پاریس شماره شاسی: 0013
 نام فروشنده: سال ساخت: 2014 انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نوک مدادی کیلومتر زمان کارشناسی: 28686

فنی و موتور



- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگروز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☐ روغن سوزی
- ☐ تست رانندگی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ وضعیت گیربکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

- ☒ رنگ/ابرنگ
- ☒ تعویض و مشکلدار
- ☒ صافکاری بدون رنگ

- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون ها
- ☐ C B A L
- ☐ C B A R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☐ سانروف
- ☐ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو



چکیده گزارش کارشناس

درب صندوق و گلگیر عقب سمت راست تعویض شده //

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید