







نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: آمیکو
 تیپ خودرو: آسنا
 سال ساخت: ۱۳۹۸
 رنگ خودرو: سفید
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۸,۷۶۳

تست موتور



- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☒ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر ها
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس ها
☒ روغن سوزی
☐ میزان فرمان
☒ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ ها
☒ وضعیت گیربکس
☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ / آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C
☒ B
☒ A
☒ L
☒ C
☒ B
☒ A
☒ R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☐ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☒ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر ها
☒ برف پاک کن ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ ها
☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

ا/قسمتی جزئی از درب های سمت راست آبرنگ میباشد

چراغ چک روشن/نشت روغن از موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید