








نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: سانگ یانگ  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: تیوولی  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ۲۰۱۸  
تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: سفید  
شماره موتور: ..... شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ۸۱,۶۳۳



## تست موتور

- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

- تست رانندگی \*
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C
- B
- A
- L
- C
- B
- A
- R
- سینی عقب
- سینی جلو

## آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از درب موتور و درب جلو راست لیسسه ابرنگ میباشد

سینی جلو خودرو و سر پالونی جلو راست ضربه دارد

انشت روغن و چراغ ایربگ نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید