








نام درخواست کننده: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۵۵,۷.۴۵

تست موتور

☒ دوداگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپرها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوسها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکلدار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابرها☒ برف پاک کنها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

//بدنه ی خودرو فاقد رنگ شدگی می باشد/سینی عقب ضربه دارد

//سیستم فرمان نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید