

نام درخواست کننده: ...

تلفن درخواست کننده: ...

نام فروشنده:

تلفن فروشنده:

نوع خودرو: BMW

تیپ خودرو: 530

سال ساخت: 2017

رنگ خودرو: سفید

شماره موتور:

شماره شاسی:


انقضاء بیمه:

کیلومتر زمان کارشناسی:

4870

1967

فنی و موتور



- 
- ✓ سانروف
 - ✗ پلوس‌ها
 - ✓ دوداگزوز
 - ✓ نشت آب
 - ✓ نشت روغن
 - ✓ کارکرد درجا
 - ✗ میزان فرمان
 - ✓ روغن سوزی
 - ✓ عملکرد چراغ‌ها
 - ✓ عملکرد آمپر‌ها
 - ✓ مکانیزم گرمایش
 - ✓ مکانیزم سرمایش
 - ✗ ضربه گیر-بکس
 - ✗ واشر سرسیلندر
 - ✗ دیسک و صفحه
 - ✗ بلبرینگ چرخ‌ها
 - ✓ فرمان هیدرولیک
 - ✓ ترمزها، روغن ترمز
 - ✓ وضعیت صندلی خودرو
 - ✓ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه

- سقف ✓
شاسی جلو ✓
شاسی عقب ✓
ستون ها ✓
- | | | |
|---|---|---|
| B | A | L |
| B | A | R |
- سینی عقب ✓

آپشن ها

- ☐ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک کن ها


چکیده کلیات

- ✓ دیاگ
- تست رانندگی
- ✓ تطابق کارکرد

✓ کارشناسی شده و سالم است

❌ کارشناسی شده و مشکل دارد

❖ کارشناسی نشده و یا موجود نیست



☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒

چکیده گزارش کارشناس

بدنه بدون رنگ می باشد.