

کد ایزو: FO\_TE\_01\_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

نام کارشناسی فنی: حسین دستیار

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir








۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده: .....  
تلفن درخواست کننده: .....  
نام فروشنده: .....  
تلفن فروشنده: .....  
نوع خودرو: ب.ا.م. .....  
تیپ خودرو: X3 .....  
سال ساخت: ۲۰۱۴ .....  
رنگ خودرو: سفید .....  
شماره موتور: .....  
شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۲۷, ۷.۹.۴. ....

### تست موتور



- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

### تست فنی

- ☐ تست رانندگی \*
- ☐ پلوس ها
- ☒ روغن سوزی
- ☒ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

### رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

### آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

### چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید