



نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۶۵,۰۰۰

تست موتور

- دود اگزوز ☒
 نشت آب ☒
 نشت روغن ☒
 کارکرد درجا ☒
 عملکرد آمپر ها ☒
 واشر سرسیلندر ☒
 وضعیت ظاهری موتور ☒

رنگ و بدنه






- سقف ☒
 شاسی جلو ☒
 شاسی عقب ☒
 ستون ها ☐
 A L ☒
 B ☒
 C ☒
 A R ☒
 B ☒
 C ☒
 سینی عقب ☒
 سینی جلو ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☐
 پلوس ها ☒
 روغن سوزی ☒
 میزان فرمان ☐
 دیسک و صفحه ☒
 بلبرینگ چرخ ها ☒
 وضعیت گیربکس ☐
 ترمزها، روغن ترمز ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐
 سانروف ☒
 سنسورها ☒
 زاپاس ☒
 آینه ها ☒
 کمر بند ایمنی ☒
 سیستم فرمان ☒
 شیشه بالابر ها ☒
 برف پاک کن ها ☒
 مکانیزم گرمایش ☒
 مکانیزم سرمایش ☒
 عملکرد چراغ ها ☒
 وضعیت صندلی خودرو ☒



- رنگ/آبرنگ ☒
 تعویض و مشکل دار ☒
 صافکاری بدون رنگ ☒
 کارشناسی شده و سالم است ☒
 کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

چکیده گزارش کارشناس

دو درب سمت چپ و گلگیر عقب چپ رنگ شده

نشت روغن از سمت گیربکس

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید