








نام درخواست کننده: نوع خودرو: پیرلانیس: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: کراس: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱,۳۹۷ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۱,۲۶,۰۰۰,۰۰۰

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓	C	✓	B	✓	A	L
✓	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

چراچک روشن است

مقداری از درب و گلگیر عقب راست رنگ شده // درب جلو راست لیسه گیری // درب صندوق رنگ شده // و مقداری از کلاف

ستون عقب چپ آبرنگ // درب عقب و جلو سمت راست اصلاح رنگ دارد // سینی عقب ضربه خفیف دارد
 لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید