








نام درخواست کننده: نوع خودرو: بنز شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: کلاس CLK شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۰۶ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۰۰۹,۶۲۰۱۰۰۰

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓	C	✓	B	✓	A	L
✓	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

— دیاگ

✓ سانروف

۳ سنسورها

✓ زاپاس

✓ آینه ها

۳ کمربند ایمنی

✓ سیستم فرمان

✓ شیشه بالابر ها

✓ برف پاک کن ها

✓ مکانیزم گرمایش

✓ مکانیزم سرمایش

— عملکرد چراغ ها

✓ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

گیر بوکس و کارکرد و صدای غیر عادی درجا نیاز به بازدید دارد

درب جلو چپ رنگ دارد

لبه گلگیر عقب سمت راست رنگ دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید