




نام درخواست کننده:	نوع خودرو: رنو	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو: کوئوس	شماره شاسی: 8542
نام فروشنده:	سال ساخت: 2017	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو: سفید	کیلومتر زمان کارشناسی: 104021

فنی و موتور

رنگ و بدنه


☒ کارشناسی شده و سالم است

☒ کارشناسی شده و مشکل دارد

☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

☒ ☒ ☒ ☒


ایران	___	___	___	___
-------	-----	-----	-----	-----

- ☒ سانروف
- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ ضربه گیر بکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ فرمان هیدرولیک
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت صندلی خودرو
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

- ☒ سقف
 - ☒ شاسی جلو
 - ☒ شاسی عقب
 - ☒ ستون ها
- | | | | |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- ☒ سینی عقب

آپشن ها

- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک کن ها

چکیده کلیات

- ☐ دیاگ
- ☐ تست رانندگی
- ☐ تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

بدنه بدون رنگ شدگی *****
