








نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....  
 نوع خودرو: .....  
 تیپ خودرو: .....  
 سال ساخت: .....  
 رنگ خودرو: .....  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۴,۶۰۲

## تست موتور



- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

- ☐ تست رانندگی \*
- ☐ پلوس‌ها
- ☒ روغن سوزی
- ☐ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ‌ها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ/آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل‌دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون‌ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

## آپشن‌ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه‌ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر
- ☒ برف پاک‌کن‌ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغ‌ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست رنگ شده

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید