

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۴/۰۵/۰۴

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: پیرلانی: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: ۴۳۲۰ شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۹۷ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۳۲,۰۰۰

تست موتور

- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☒ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر ها
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه






- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C ☒ B ☒ A L
☒ C ☒ B ☒ A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس ها
☒ روغن سوزی
☐ میزان فرمان
☒ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ ها
☒ وضعیت گیربکس
☒ ترمزها، روغن ترمز

آپشن ها

- ☐ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☒ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر ها
☒ برف پاک کن ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ ها
☒ وضعیت صندلی خودرو



رنگ/آبرنگ

تعووض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو چپ و درب جلو چپ و طوق گلگیر عقب راست رنگ میباشد//سینی عقب ضربه دار

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید