

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

نام کارشناسی فنی: مصطفی زینلی

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir






۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده:
تلفن درخواست کننده:
نام فروشنده:
تلفن فروشنده:
نوع خودرو:
تیب خودرو:
سال ساخت:
رنگ خودرو:
تویوتا
پاریس
صندوق دار
۲,۰۰۸
سبز
شماره موتور:
شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۲,۱۹,۴,۶,۲۰

تست موتور



دود اگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☒

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپرها ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒

پلوسها ☒

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☒

دیسک و صفحه ☒

بلبرینگ چرخها ☒

وضعیت گیربکس ☒

ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون ها ☒

✓ C ✓ B ✓ A L
≡ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه ها ☒

کمر بند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☒

شیشه بالابر ها ☒

برف پاک کن ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست و درب جلو راست تعویض و رنگ میباشد
درب عقب راست و گلگیر عقب راست و کلاف ستون عقب راست و گلگیر عقب چپ و قسمتی از درب عقب و جلو سمت چپ رنگ میباشد
سینی جلو و گوشه سمت راست سینی عقب ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید