






نام درخواست کننده:.....	نوع خودرو:.....جک	شماره موتور:.....
تلفن درخواست کننده:.....	تپ خودرو:.....J۴	شماره شاس:.....NAKNF۷۵۲۰KB۱۰۲۴۵۳
نام فروشنده:.....	سال ساخت:.....۱,۳۹۸	انقضاء بیمه:.....
تلفن فروشنده:.....	رنگ خودرو:.....	کیلومتر زمان کارشناسی:.....۴۳,۴۱۰



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| تست رانندگی * | ☒ |
| پلوس‌ها | ☒ |
| روغن سوزی | ☒ |
| میزان فرمان | ☒ |
| دیسک و صفحه | ☒ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | ☐ |
| وضعیت گیربکس | ☒ |
| ترمزها، روغن ترمز | ☒ |
-
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| رنگ/آبرنگ | ☒ |
| تعویض و مشکل‌دار | ☒ |
| صافکاری بدون رنگ | ☐ |
| کارشناسی شده و سالم است | ☒ |
| کارشناسی نشده و یا موجود نیست | ☐ |

رنگ و بدنه

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | L |
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | R |
- سینی عقب
- سینی جلو

آیشن ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیاگ | ۱ |
| سانروف | ۲ |
| سنسورها | ۳ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✓ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

سالم

گلگیر عقب سمت چپ رنگ شده است

گلگیر جلو سمت چپ تعویض

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید