



نام درخواست کننده: ...

تلفن درخواست کننده: ...

نام فروشنده: ...

تلفن فروشنده: ...

نوع خودرو: BMW

تیپ خودرو: 328i

سال ساخت: 2014

رنگ خودرو: مشکی

شماره موتور:

4410

شماره شاسی:


...

انقضای بیمه:

145663

کیلومتر زمان کارشناسی:

فنی و موتور

 کارشناسی شده و سالم است کارشناسی شده و مشکل دارد کارشناسی نشده و یا موجود نیست سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون ها

C	B	A	L
C	B	A	R

 سینی عقب

آپشن ها

 زاپاس آینه ها سنسورها کمربند ایمنی شیشه بالابرها وضعیت اگزوز برف پاک کن ها

چکیده کلیات

 دیاگ تست رانندگی تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

بدنه بدون رنگ میباشد