

مشخصات خودرو			
سال ساخت: ۲۰۱۷	پکیج: پلاتینیوم	تیپ: جوک	برند خودرو: نیسان
کد خودرو: DC۳۸۲۱	کارکرد: ۵۴۵۸۱ کیلومتر	رنگ داخل: مشکی	رنگ خودرو: مشکی متالیک
هزینه کارشناسی: - ریال	محل کارشناسی: سوئیچ	کارشناس فنی: ابراهیم زاد	کارشناس فروش: -
	نام مشتری: -	ساعت: ۱۳:۳۰	تاریخ کارشناسی: ۹۹/۰۷/۰۵
	شماره موتور:	۰۶۰۶	شماره شاسی:
کارشناسی بدنه			
<p>تمامی قسمتهای بدنه شامل سقف خودرو، درب موتور گلگیرها، درب ها، ستون ها، صندوق عقب، شاسی، رکاب ها، سپرها، چراغ ها و شیشه و آینه ها و سایر متعلقات مربوطه کنترل و مورد معیوب مشاهده نشد <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل)</p>			
<p>- درب جلو راست تعویض و رنگ شده، درب عقب راست رنگ شده، پایه ستون وسط راست رنگ شده - شاسی جلو و عقب سالم</p>		<p>- تست درایو انجام نشد - بدنه خط و خش دارد</p>	
کارشناسی فنی			
<ul style="list-style-type: none"> ● تمامی قسمتهای داخلی کابین خودرو کنترل شد و مورد معیوب مشاهده <input checked="" type="checkbox"/> نشد / <input type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل) ● بخش های زیر درب موتور، لاستیک ها کنترل شده و مورد معیوب مشاهده <input checked="" type="checkbox"/> نشد / <input type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل) - تایرها ۸۰٪- ● امکان انجام تست دیاگ برای این خودرو وجود <input checked="" type="checkbox"/> دارد / <input type="checkbox"/> ندارد و خطایی مشاهده <input type="checkbox"/> نشد / <input checked="" type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل) - خطای ایربگ و ABS ● کارکرد کیلومترسنج با وضعیت ظاهری خودرو مطابقت <input checked="" type="checkbox"/> دارد / <input type="checkbox"/> ندارد 			
کارشناسی آپشن			
<p>خودرو دارای آپشنهای، کروزکنترل، ایربگ، سانروف، دوربین ۳۶۰، رادار نقطه کور، رادار بین خطوط، آینه تاشو برقی، درب صندوق برقی، سنسور ودوربین عقب، سیستم تهویه، ESP می باشد و مورد معیوب مشاهده <input checked="" type="checkbox"/> نشد / <input type="checkbox"/> شد. (به شرح ذیل)</p>			
-			
محل امضا و مهر		هولوگرام	

(نسخه چاپ شده بدون هولوگرام فاقد اعتبار میباشد)